




# 컨베이어 주변 정리정돈 및 작동확인 중 끼임



## 재해상황 >>

- 2018년 10월, OO부두에서 광석 하역작업을 위해 컨베이어 주변 정리정돈 및 컨베이어 가동 유무를 확인 중
- 재해자의 왼손 및 머리의 일부분이 컨베이어 벨트와 회전체에 말려들어가 사망




## 발생원인 >>

- 컨베이어에 방호덮개 또는 방호울 미설치
- 컨베이어 비상정지장치 미설치
- 전원부에 잠금장치 및 작동금지 표지판 미설치



## 예방대책 >>

- 대책 1** 끼임 위험이 있는 컨베이어에 방호덮개 또는 방호울 설치
- 대책 2** 비상시 운전을 정지시킬 수 있는 비상정지장치 (풀 코드 스위치 등) 설치
- 대책 3** 정비·보수·청소 등의 작업 전에는 작동금지 표지판 및 잠금장치 설치



풀 코드 스위치

