

उच्च जोखिम कारकहरू

उच्च स्थानहरूमा ३ प्रमुख कार्यहरू


3 झुन्ड्याउने मचानको लागि समर्थन गर्ने डोरी र स्थिर भागको दोषपूर्ण जडान

8.6%



1 संरचनाहरूको विनाश अस्थिर मुद्रा वा खुट्टा राखेर

62.6%



2 सुरक्षात्मक फलामे डण्डीको गलत जडान वा जडान नगर्नुहोस्

28.4%



1 जोखिम कारक

संरचनाहरूको विनाशमा पाइला राख्ने वा अस्थिर मुद्रा

पूर्वसावधानी उपायहरू

- फिनिसिङ्गको सामग्रीको क्षति कारण लड्नेबाट रोक्नको लागि छतको लागि सुरक्षा आवरण (प्लेट) को लगाउने
- लड्ने-जोखिमयुक्त स्थानहरूमा सुरक्षात्मक फलामे डण्डी र लड्ने-जोखिमको रोकथाम जालीको स्थापना र सुरक्षा उपकरण, जस्तै सुरक्षा फिताहरू लगाउने

2 जोखिम कारक

सुरक्षात्मक फलामे डण्डीको स्थापना अवस्था वा गैर-स्थापना

पूर्वसावधानी उपायहरू

- जोखिमपूर्ण स्थानहरूमा सुरक्षात्मक फलामे डण्डीको जडान गर्ने
- यदि डण्डीहरू स्थापना गर्न गाह्रो छ भने लड्ने-जोखिमको रोकथामको जाल लगाउने र सुरक्षात्मक फिताहरू लगाउने ।

3 जोखिम कारक

झुण्डिने मचानको लागि समर्थन गर्ने डोरी र स्थिर भागको खराब जडान

पूर्वसावधानी उपायहरू

- डोरीहरू र वा बढी मजबुत स्थिर बिन्दुहरूमा बाँधिनु पर्नेछ र जमिन सतहसम्म पुग्ने लम्बाइको प्रयोग गर्नुपर्नेछ
- अलग ठाडो जीवनरक्षक रेखाको स्थापना र सुरक्षात्मक फिता बाँध्ने कार्य