


危险物质处理三大作业



1 风险因素 作业场所存在危险物质或未管理的点火源

预防措施

- 危险物质（易燃）与可能成为点火源的物体*或作业
**保持安全距离 *香烟、火炉等 **焊接、打磨等作业
- 采取防静电等防火措施（接地、防静电服、防静电鞋等）

2 风险因素 处理物质的泄漏

预防措施

- 定期检查管道、软管等连接部的紧固状态和损坏情况
- 在危险物质处理、储存场所安装气体检测及报警装置、紧急切断装置和围堰

3 风险因素 在易燃物体附近作业

预防措施

- 清除作业周边易燃物（难以清除时安装阻燃布）
- 作业时采取防火花飞溅措施（安装防火花罩等）并配备灭火器