

កត្តាហានិភ័យខ្ពស់

ការងារ ការផ្សារ ការកាត់ ការ ឆាបទាំង3ប្រភេទ



1 កត្តាហានិភ័យ លក្ខខណ្ឌព្យួរ ឬការផ្ទុកមិនមានលំនឹងល្អ

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- ប្រើឧបករណ៍ព្យួរ និងវិធីព្យួរដែលសមរម្យសម្រាប់ទំនិញ
- ធានាសុវត្ថិភាពរាល់ទំនិញដែលបានលើក ឬផ្ទុក ហើយដំឡើងទីតាំងសុវត្ថិភាព ជាដើម

2 កត្តាហានិភ័យ បញ្ហាក្នុងការការពារផ្កាក្លើង

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- ការសម្អាតងាយនេះចេញពីកន្លែងធ្វើការ (ប្រសិនបើការពិបាកសម្អាតចេញ សូមដំឡើងផ្លាកសញ្ញាការពារអណ្តាតក្លើង)
- ចាត់វិធានការដើម្បីការពារផ្កាក្លើងកំឡុងពេលធ្វើការ (ឧ. ដំឡើងគម្របការពារផ្កាក្លើង) និងផ្តល់បំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យ

3 កត្តាហានិភ័យ ការខកខានក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងសម្អាតនូវសារធាតុគ្រោះថ្នាក់

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- មុននឹងធ្វើការ ពិនិត្យរកសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ (អាចនេះបាន) នៅក្នុងបំពង់ ធុង
- សម្រាប់ធុងដែលមានសារធាតុងាយនេះ ត្រូវសម្អាតសារធាតុដែលនៅសេសសល់ (រួមទាំងចំហាយទឹក) មុនពេលដំណើរការងារ