


Өндөр эрсдэлд хүргэх хүчин зүйлс

Гагнуур, зүсэх, хэлбэржүүлэх, будах үндсэн 3 ажил




3 Аюултай бодистой танилцаагүй, устгаагүй **8.1%**



2 Оч үсрэхээс хамгаалах хэмжээ аваагүй **27.4%**

1 Ачааг өлгөсөн байдал, ачаалсан байдал стандарт бус **38.7%**



1 Эрсдлийн хүчин зүйлс **Ачааг өлгөсөн байдал, ачаалсан байдал стандарт бус**

Урьдчилан сэргийлэх

- Ачаанд тохирсон олс өлгөх төхөөрөмж, олс уях аргыг ашиглах
- Өргөгдсөн эсвэл ачсан ачааг сайтар бэхлэх эсвэл хамгаалалтын блок, хаалт гэх мэтийг суурилуул

2 Эрсдлийн хүчин зүйлс **Оч үсрэхээс хамгаалах арга хэмжээ аваагүй**

Урьдчилан сэргийлэх

- Ажлын талбайн эргэн тойрны шатамхай материалыг зайлуул (хэрэв арилгахад хэцүү бол галд тэсвэртэй даавуу тавих)
- Ажлын явцад оч үсрэхээс хамгаалах арга хэмжээ авах (очлуураас хамгаалах бүрхэвч тавих гэх мэт), галын хор байрлуулах

3 Эрсдлийн хүчин зүйлс **Аюултай бодистой танилцаагүй, устгаагүй**

Урьдчилан сэргийлэх

- Ажил гүйцэтгэхийн өмнө хоолой, бөмбөр, сав зэрэгт аюултай бодис (шатамхай) байгаа эсэхийг шалга
- Ажил гүйцэтгэхийн өмнө шатамхай бодис агуулсан зэргийн үлдэгдлийг (хий зэрэг) цэвэрлэж дууссаны ажлаа эхлүүл