


Yuqori xavf omili

Payvandlash, kesish, silliqlash, bo'yash bo'yicha 3 ta ish




3 Xavfli moddalarning **8.1%** aniqlanmasi va olib tashlanmasi



2 Uchqun tarqalishining oldini olish choralarini ko'rmaslik **27.4%**

1 Osib qo'yilgan yoki joylashtirilgan holatning nosozligi **38.7%**



1 Xavf omili

Osib qo'yilgan yoki joylashtirilgan holatning nosozligi

Oldini olish choralarini

- Yukka mos arqon ilash moslamasi va arqon ilash usulidan foydalanish
- Osib qo'yilgan yoki joylashtirilgan yukni mustahkam mahkamlash yoki xavfsizlik bloki, tayanch yog'ochi va boshqalarni o'rnatish

2 Xavf omili

Uchqun tarqalishining oldini olish choralarini ko'rmaslik

Oldini olish choralarini

- Ish joyi atrofidagi yong'in tez tutashuvchi buyumlarni olib tashlash (olib tashlash qiyin bo'lsa, yong'inga chidamli mato o'rnatish)
- Ish vaqtida uchqun tarqalishini oldini olish choralarini ko'rish (uchqun to'suvchi qopqoq o'rnatish va boshqalar) hamda o't o'chirgichni tayyor holda saqlash

3 Xavf omili

Xavfli moddalarning aniqlanmasi va olib tashlanmasi

Oldini olish choralarini

- Ishdan oldin tegishli quvur, bochka, idish va boshqalarda xavfli modda (yonuvchan) bor-yo'qligini tekshirish
- Yonuvchan modda saqlangan idish va boshqalardan qolgan modda (bug'ni ham qo'shgan holda)ni olib tashlagandan keyin ishni bajarish