

កត្តាហានិភ័យខ្ពស់

ប្រតិបត្តិការងារឧបករណ៍កែច្នៃ (ក្រឡឹង ស្វាន) ទាំង3ប្រភេទ


3 ឧបករណ៍សុវត្ថិភាពត្រូវបាន បិទ ឬមិនបានដំឡើង

13.2%



2 ការស្លៀកពាក់ ឬ ស្រោមដៃដែលបង្កហានិភ័យនៃការជាប់គាំង

18.4%



1 ការបែកបំណែក កាំបិតក្រឡឹង ស្វាន

18.4%



1 កត្តាហានិភ័យ ការបែកបំណែកកាំបិតក្រឡឹង ស្វាន

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- នៅពេលប្រើឧបករណ៍កែច្នៃ សូមដំឡើងគម្រប (ឬរនាំង) ពីលើកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ ហើយពាក់វ៉ែនតាសុវត្ថិភាព
- សម្រាប់ឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិ (ឧ. MCT) ដំឡើងទ្វារ (គម្រប) និង interlocks

2 កត្តាហានិភ័យ ការស្លៀកពាក់ ឬស្រោមដៃដែលបង្កហានិភ័យនៃការជាប់គាំង

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- ពាក់អាវធ្វើការជាមួយនិងដៃអាវស្អាត និងស្រោមដៃស្បែកដែលរឹតតឹងល្អ (ស្រោមដៃកប្បាសមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ)
- ប្រើឧបករណ៍ដូចជាជក់នៅពេលដុសសម្អាតការសំណល់ឧបករណ៍កែច្នៃ

3 កត្តាហានិភ័យ បិទ ឬមិនដំឡើងឧបករណ៍សុវត្ថិភាព

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- ដំឡើងឧបករណ៍សុវត្ថិភាពដូចជាឧបករណ៍បញ្ឈប់ពេលមានការសង្គ្រោះបន្ទាន់ Interlock និងគម្រប (ឬរនាំង) ជុំវិញផ្នែកបង្វិល
- ពិនិត្យជាប្រចាំថាឧបករណ៍សុវត្ថិភាពដែលបានដំឡើងកំពុងដំណើរការត្រឹមត្រូវ។