

致命事故诱发 **SIF**

高风险因素

加工设备三大作业

3 安全装置功能解除或未安装

13.2%




1 加工设备中突然弹出的加工刀具或工件

18.4%



2 穿着可能被卷入的衣物或手套

18.4%



1 风险因素

加工设备中突然弹出的加工刀具或工件

预防
措施

- ▶ 使用加工设备时，在危险部位安装防护罩（或围栏）并佩戴护目镜等
- ▶ 对于自动化设备（如MCT），安装门（防护罩）及联锁装置

2 风险因素

穿着可能被卷入的衣物或手套

预防
措施

- ▶ 穿着袖口整齐的工作服和贴合的皮手套（禁止使用棉手套）
- ▶ 清理金属碎屑等时，使用刷子等工具

3 风险因素

安全装置功能解除或未安装

预防
措施

- ▶ 安装急停装置、联锁装置、旋转部件周围的防护罩（或围栏）等安全装置
- ▶ 定期确认已安装安全装置的正常运作情况