

# Амьсгал бүтэх ослоос сэргийлэх 3 үндсэн зааварчилгаа

1 Агаарын хорт хийг хэмжих!

Хэрэв хүчилтөрөгч· хорт хийний агууламжийг мэдэхгүй бол огт орохгүй байх хэрэгтэй.

2 Агаарын солилцоог сайтар хийх!

Ажил эхлэхээс өмнө болон ажлын дундуур байнга агаарын солилцоо хийнэ үү.

3 Амьсгалын замыг хамгаалах маск заавал зүүх!

Агаарын нөхцөл стандарт бус байх тохиолдолд бие даасан амьсгалын замыг хамгаалах маск зайлшгүй зүү.

Битүү орчин дахь амьсгал бүтэх осол 

**Битүү орчин** нь агаарын солилцоо хангалтгүйгээс болж хүчилтөрөгчийн дутагдалд орох, хорт хийнд хордох гэх мэт **амь нас эрсдэх магадлал өндөр орчин** юм.


Агаарын хэм нэмэгдэх үед **бохир ус зайлуулах, газар цөмрөх, фермерийн аж аухйн ялгадас цэвэрлэх байгууламж суурилуулах гэх мэт** ажлын явцад хүчилтөрөгчийн дутагдалд орох осол гарах магадлал өндөр болдог.




Цэвэрлэх байгууламж



Мал амьтны ялгадас цэвэрлэх байгууламж




Газар цөмрөх



Түүхий эд хадгалах ёмкость




Ус цэвэршүүлэх байгууламж




Реактор



Хүнсний үйлдвэрийн ёмкость



Усан онгоцны усны тагт



Гагнуурын хоолойн дотор хэсэг