




산화물 야적작업 중 복포시트 고정용 타이어가 굴러 충돌



재해상황 >>

- 산화물 야적작업장에서 바람에 의한 산화물 손실을 최소화하려고 복포작업* 중
* 화물을 보관하기 위해 시트 등으로 화물을 덮는 작업
- 복포시트의 날림 방지를 위해 다발로 묶여있는 타이어를 포장천막 위에 올려놓는 순간,
줄이 끊어지면서 타이어가 아래로 굴러 작업자에 충돌



발생원인 >>

- 타이어를 묶었던 로프의 상태 불량
- 굴착기 이동 및 작업 구간에 작업자 출입



예방대책 >>

- 대책 1** 작업 전 작업도구의 상태(로프의 손상여부 등)를 사전 점검하여 교체·수리 등 조치
- 대책 2** 굴착기 운전자와 작업자 간 정확한 신호 후 반드시 눈맞춤(Eye contact)
- 대책 3** 타이어가 떨어질 위험이 있는 작업구역에 다른 작업자 접근금지

