




펠프 스프레더에 부딪혀 추락



재해상황 >>

- 2017년 1월, 000항에서 펄프 하역을 위해 선내 작업 중
- 스프레더* 훅(hook)을 펄프 화물고리에 체결하기 위해 스프레더 밑으로 들어가다가 흔들리는 스프레더의 가장자리에 부딪히면서 2m 아래로 추락하여 오른쪽 발목 골절
- * 컨테이너 및 화물을 들어올리는 데 사용되는 장치로 컨테이너와 크레인 사이에서 동작



발생원인 >>

- 신호수와 작업자 간의 소통 미흡
- 스프레더의 흔들림이 있는 상태에서 불안정한 작업 진행



예방대책 >>

- 대책 1** 신호수와 크레인 운전자, 작업자 간의 명확한 신호 및 확인 (Eye contact) 후 작업 진행
- 대책 2** 스프레더의 흔들림이 멈춘 후 작업 진행
- 대책 3** 추락주의 경고표지 설치

