




사이드네트 고정용 타이어가 강풍에 날려 충돌



재해상황 >>

- 2015년 10월, OO부두에서 광석 하역작업을 위해 본선 사면에 쳐둔 사이드네트가 바람에 날려 정리 작업 중
- 갑작스런 강풍으로 사이드네트가 심하게 날려 고정용 타이어가 튀어올라 왼손에 부딪히면서 네 번째 손가락이 꺾여 탈구



발생원인 >>

- 강한 풍속에 적합하지 않은 사이드네트 고정도구 사용
- 불안정한 작업환경(강풍 등 기상악화)에서 무리한 작업 진행



예방대책 >>

- 대책 1** 바람이 많이 부는 경우 사이드네트를 보다 견고하게 고정
- 대책 2** 관리감독자(포맨)는 작업 전 작업환경 점검 후 작업진행 여부 결정

