


កត្តាហានិភ័យខ្ពស់

ការងារនៃគ្រឿងបរិក្ខារចត យន្តទាំង 3 ប្រភេទ



1 កត្តាហានិភ័យ ចរន្តឧបករណ៍មិនបានផ្តាច់

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- ការងារថែទាំ និងជួសជុលត្រូវបានហាមឃាត់ ខណៈដែលឧបករណ៍កំពុងដំណើរការ
- បង្កើតវិធីសាស្ត្រទំនាក់ទំនងរវាងប្រតិបត្តិករឧបករណ៍ និងអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ (ឧ. វិទ្យុទាក់ទង)

2 កត្តាហានិភ័យ ឧបករណ៍ដែលដំណើរការដោយកម្មករក្រៅពីប្រតិបត្តិករ (ឬអ្នកក្រៅ)

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- ដំឡើងឧបករណ៍ចាក់សោរ និងផ្តោកសញ្ញា LOTO (Lock-Out-of-Operation) ដើម្បីការពារបុគ្គលិកដែលគ្មានការអនុញ្ញាតពីការអាចចូលដំណើរការឧបករណ៍បាន

3 កត្តាហានិភ័យ ដំណើរការកំឡុងពេលជួលជុល ថែទាំ

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- ការងារថែទាំ និងជួសជុលត្រូវបានហាមឃាត់ ខណៈដែលឧបករណ៍កំពុងដំណើរការ
- ប្រើប្រាស់ផ្លូវឆ្លងកាត់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងពាក់ឧបករណ៍ការពារដូចជាខ្សែការពារការធ្លាក់