




Faktor Risiko Tinggi

3 Risiko Saat Bekerja di Fasilitas Parkir Mekanis



3 Naik ke unit angkut saat perawatan dan berpindah bersama peralatan
21,1%



1 Tidak memutus aliran listrik pada peralatan
31,6%



2 Peralatan dioperasikan oleh pekerja lain (atau pihak luar) selain operator
26,3%

1 Faktor Risiko

Tidak Memutus Aliran Listrik Pada Peralatan

Langkah Pencegahan

- Dilarang melakukan perawatan atau perbaikan saat peralatan sedang beroperasi
- Sediakan alat komunikasi antara operator dan pemeriksa saat peralatan beroperasi (misalnya, menggunakan walkie-talkie)

2 Faktor Risiko

Peralatan Dijalankan oleh Selain Operator Resmi (atau pihak luar)

Langkah Pencegahan

- LOTO harus diterapkan agar pekerja lain atau pihak luar tidak dapat mengoperasikan peralatan tanpa izin*
- * LOTO (Lock Out, Tag Out): alat pengunci dan penanda sedang dilakukan pemeriksaan

3 Faktor Risiko

Menggunakan Alat Angkut Ketika Dalam Proses Perbaikan

Langkah Pencegahan

- Dilarang melakukan perbaikan atau pemeliharaan ketika peralatan sedang beroperasi
- Gunakan jalur perpindahan yang aman dan kenakan alat pelindung diri seperti sabuk keselamatan