


# ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງສູງ

3 ຜົນງານສາຄັນຂອງສະຖານທີ່ ຈອດລົດແບບເຄື່ອງຈັກ



**1** ບໍ່ສາມາດປິດກະແສໄຟຟ້າຂອງສະຖານທີ່  
**31.6%**

**2** ການດໍາເນີນງານຂອງສະຖານທີ່ ໂດຍພະນັກງານ (ຫຼືບຸກຄົນພາຍນອກ) ອື່ນໆ ນອກຈາກຄົນທໍາວຽກ  
**26.3%**

**3** ການຍ້າຍທີ່ຜ່ານການຂີ່ຂອງຜູ້ຂີນສິ່ງໃນ ລະຫວ່າງການບໍລິການ ບໍາລຸງຮັກສາ  
**21.1%**

**1** ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງສູງ ຄວາມລື້ມເຫຼວໃນການປິດກະແສໄຟຟ້າຂອງສະຖານທີ່

- ມາດຕະການປ້ອງກັນ
  - ຫ້າມບໍາລຸງ/ສ້ອມແປງວຽກງານ ໃນຂະນະທີ່ສະຖານທີ່ປະກອບການ ກໍາລັງເຮັດວຽກ
  - ການຈັດຊື້ວິທີການສີ່ສານ (ວິທຍຸສອງທາງ, ແລະອື່ນໆ) ລະຫວ່າງຜູ້ປະຕິບັດງານ ແລະຜູ້ກວດກາ ໃນລະຫວ່າງການທົດສອບການປະຕິບັດງານ

**2** ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງສູງ ການດໍາເນີນງານຂອງສະຖານທີ່ໂດຍພະນັກງານ (ຫຼືບຸກຄົນພາຍນອກ) ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນງານ

- ມາດຕະການປ້ອງກັນ
  - ການຊີ້ແຈງອຸປະກອນລ່ອກແລະການກວດກາກໍາລັງດໍາເນີນການເພື່ອປ້ອງກັນພະນັກງານອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ເຮັດວຽກຈາກການເຮັດວຽກອຸປະກອນໂດຍພາບລວມທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ (LOTO)
  - \* LOTO (ລັອກ, ຕິດປ້າຍ): ລະບຸອຸປະກອນລັອກ ແລະ ກໍາລັງດໍາເນີນການກວດສອບ

**3** ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງສູງ ການປະຕິບັດງານຜິດພາດຂອງອຸປະກອນ

- ມາດຕະການປ້ອງກັນ
  - ຫ້າມບໍາລຸງ/ສ້ອມແປງວຽກງານ ໃນຂະນະທີ່ສະຖານທີ່ປະກອບການ ກໍາລັງເຮັດວຽກ
  - ການນໍາໃຊ້ເສັ້ນທາງປອດໄພ ແລະ ການໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ເຊັ່ນ ສາຍຮັດນິລະໄພເພື່ອປ້ອງກັນການຕົກ