

កត្តាហានិភ័យខ្ពស់

ការងារស្នូល ទាំង3ប្រភេទ



1 កត្តាហានិភ័យ សម្រាប់ប្រតិបត្តិករស្នូលចំនុចមិនអាចមើលឃើញ

- ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន**
- ដំណើរការស្នូលត្រូវបានគេសង្កេតឃើញអោយបានគ្រប់ជ្រុងនៅចំពោះដំនើរការទាំងមូលនៃការលើកដាក់ទំនិញ។
 - ចាត់តាំងអ្នកគ្រប់គ្រងការងារ និងប្រាប់សញ្ញាអំពីដំណើរការដឹកជញ្ជូន។

2 កត្តាហានិភ័យ ច (រលុង, ខូចទ្រង់ទ្រាយ, ខូច, ការផ្សារមិនល្អ។ល។)

- ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន**
- បរិយាកាសផុតកំនត់ប្រើប្រាស់ក្បាល(ឬការគ្រប់គ្រង)ទំពាក់
 - យន្តការពិនិត្យទំពាក់ខ្សែពួរជាប្រចាំសម្រាប់ការខូចខាត (បោះចោលចំពោះឧបករណ៍ដែលខូច)

3 កត្តាហានិភ័យ វិធីសាស្ត្រនៃការទំពាក់ខ្សែមិនបានត្រឹមត្រូវ

- ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន**
- រួមបញ្ចូលវិធីសាស្ត្រសមស្របនៅក្នុងផែនការការងារដើម្បីគ្រប់គ្រងបន្តកធ្ងន់ រក្សាស្ថានភាព ទំហំ និងតុល្យភាពនៃបន្តក *រួមបញ្ចូលវិធីសាស្ត្រពួរខ្សែពួរ*ផងដែរ
 - * ពួរមានខ្សែ2 ពួរមានខ្សែ4 និង ឧបករណ៍លើកទម្ងន់។ល។
 - បណ្តុះបណ្តាលកម្មករជាមុនអំពីវិធីសាស្ត្រពួរខ្សែផ្ទុកដែលត្រឹមត្រូវ និងត្រួតពិនិត្យដោយអនុលោមតាមច្បាប់កំនត់