

SIF Serious Injury & Fatality

طلب زیادہ خطرے کا کام/صورت حال اور حادثے کا باعث بننے والے عوامل جو مہلک حادثات کا سبب بن سکتے ہیں

SIF مہلک حادثے کا باعث بننے والے

زیادہ خطرے کے عوامل

3 بڑی کرینیں کام کرتی ہیں

3 ناقص رگنگ کے طریقے
%11.3



2 ناقص رگنگ کا آلہ
* رگڑ، بگاڑ، نقصان،
ناقص ویلڈنگ وغیرہ
%12.1

1 کرین آپریٹرز کے لئے سائٹس کو محفوظ کرنے میں ناکامی
%15.3

ظہر کے مقامات کو کرین آپریٹروں کے لیے محفوظ کرنے میں ناکامی

1 خطرے والا عامل

- ایسی جگہ سے کرین چلانا جو نقل و حمل کے تمام حرکت کرنے والے راستوں کی تصدیق کرنے کے قابل ہو
- سپروائزر کے عہدہ سے سگنل کے مطابق کام کی نقل و حمل

احتیاطی تدابیر

2 ناقص رگنگ کا آلہ (رگڑ، بگاڑ، نقصان، ناقص ویلڈنگ وغیرہ)

2 خطرے والا عامل

- رگنگ کے آلہ کے تلف (انتظام) کے معیارات کی تیاری
- رگنگ کے آلہ کے نقصانات کا باقاعدہ معائنہ (خراب آلے کا تلف کرنا)

احتیاطی تدابیر

3 ناقص رگنگ کے طریقے

3 خطرے والا عامل

- بھاری سامان سنبھالنے کے کام کے منصوبے میں ایسے رگنگ طریقوں کو شامل کرنا* جو سامان کی شکل/سائز اور توازن کو برقرار رکھنے کے لیے موزوں ہوں
- * دو رسی رگنگ، چار رسی رگنگ، مخصوص لفٹنگ کا آلہ وغیرہ
- مزدوروں کے لیے موزوں رگنگ طریقوں سے متعلق پیشگی تربیت اور اس کے نفاذ کا معائنہ

احتیاطی تدابیر