

Yếu tố có rủi ro cao

Nhóm 3 hạng mục công việc với cầu trục



1 **Yếu tố gây nguy hiểm** Tầm nhìn của người điều khiển bị hạn chế

Cách phòng tránh

- Điều khiển cầu ở vị trí có thể quan sát toàn bộ quá trình di chuyển của hàng hóa vận chuyển
- Bố trí người điều hướng để vận chuyển hàng theo tín hiệu chỉ đạo

2 **Yếu tố gây nguy hiểm** Dụng cụ treo móc hàng bị hỏng (mòn, biến dạng, hư hỏng, mối hàn kém...)

Cách phòng tránh

- Quy định tiêu chuẩn loại bỏ (quản lý) dụng cụ treo
- Kiểm tra định kỳ tình trạng sử dụng của móc treo và loại bỏ nếu hỏng

3 **Yếu tố gây nguy hiểm** Cách treo không phù hợp

Cách phòng tránh

- Trong kế hoạch nâng hạ vật nặng phải ghi rõ hình dạng*, kích thước của hàng cần vận chuyển, phương pháp treo phù hợp mà có thể duy trì sự cân bằng * Ví dụ: 2 móc, 4 móc, thiết bị nâng chuyên dụng...
- Huấn luyện cho công nhân về phương pháp treo móc phù hợp và kiểm tra việc thực hiện huấn luyện