

គ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវិត SIF

សំដៅទៅលើកិច្ចការដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ស្ថានភាព និង កត្តាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចនាំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត

កត្តាហានិភ័យខ្ពស់

ការងារមិនទៀងទាត់ [ការសម្អាត] ទាំង៣ប្រភេទ

2 ឥរិយាបថពេលជាន់លើរត្តារពេល ដែលកំពុងដំណើរការ ធ្វើអោយគ្រោះថ្នាក់ដោយសារ បាត់បង់ជំហ

6.3%

1 ឧបករណ៍ដែលបិទចរន្ត

6.3%

50.3%

3 ឧបករណ៍សុវត្ថិភាព មិនត្រូវបានដំឡើង ឬ មិនដំណើរការ (មុខងារត្រូវដកចេញ)



1 កត្តាហានិភ័យ ម៉ាស៊ីនដែលមិនមាន ឧបករណ៍ផ្តាច់ចរន្ត

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- ដំឡើងឧបករណ៍ចាក់សោរ និងផ្លាកសញ្ញា LOTO (Lock-Out-of-Operation) ដើម្បីការពារបុគ្គលិកដែលគ្មានការអនុញ្ញាតពីការអាចចូលដំណើរការឧបករណ៍បាន
- ប្រសិនបើម៉ាស៊ីនដែលមិនមាន ឧបករណ៍ផ្តាច់ចរន្ត ឬ ពិបាកកាត់ដោយសារលក្ខខណ្ឌការងារ សូមប្រើឧបករណ៍ដៃ (ដើម្បីធានាបានចម្ងាយសុវត្ថិភាព)

2 កត្តាហានិភ័យ ឥរិយាបថពេលជាន់លើរត្តារពេល ដែលកំពុងដំណើរការ ធ្វើអោយគ្រោះថ្នាក់ដោយសារបាត់បង់ជំហ

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- ប្រើទីតាំងការងារ ឬ វេទិកាការងារពិលើអាកាសដែលមានរន្ធការពារសុវត្ថិភាព
- សម្រាប់កិច្ចការសាមញ្ញដែលការប្រើជណ្តើរមិនអាចជៀសបាន សូមប្រើជណ្តើរខ្លី ជាង 3.5 ម៉ែត្រពាក់ឧបករណ៍ការពារ* ហើយធ្វើការជាគូឬមានចំនួន២នាក់ * ម្នាក់រឹង ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព។ល។

3 កត្តាហានិភ័យ ឧបករណ៍សុវត្ថិភាពមិនត្រូវបានដំឡើង ឬ មិនដំណើរការ (មុខងារត្រូវដកចេញ)

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- ដំឡើងឧបករណ៍សុវត្ថិភាពដែលសមរម្យសម្រាប់ឧបករណ៍ ហើយតែងតែពិនិត្យមើលថាតើឧបករណ៍សុវត្ថិភាពដែលបានដំឡើងកំពុងដំណើរការជាធម្មតាដែរឬទេ។
- ផលិតផលដែលមានការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពត្រូវបានត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំ (រៀងរាល់ពីរឆ្នាំម្តង)