



សំដៅទៅលើកិច្ចការដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ស្ថានភាព និង កត្តាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចនាំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត

កត្តាហានិភ័យខ្ពស់

3 ការរហូតខ្សែនិងមិនបានត្រឹមត្រូវ នៃខ្សែភ្ជាប់រន្ធទាត់ **4.8%**



1 ការខូចខាតដល់ចន្លោះសម្ព័ន្ធដែលកំពុងត្រូវបានបោះជំហានឬគ្រឿងបរិក្ខារមិនស្ថិតស្ថេរ **72.6%**



2 ការដំឡើងរនាំការពារដៃកសុវត្ថិភាពមិនល្អ ឬមិនបានដំឡើង **14.5%**



1 កត្តាហានិភ័យ ឥរិយាបថពេលជាន់លើវត្ថុរាវពេល ដែលកំពុងដំណើរការ ធ្វើអោយគ្រោះថ្នាក់ដោយសារបាត់បង់ជម្រក

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- ដំឡើងគម្របសុវត្ថិភាពឬដំបូលពិសេស (ឆ្នាន់សម្រាប់ជាន់) ដើម្បីការពារការធ្លាក់ដោយសារតែសម្ព័ន្ធខូច
- ដំឡើងរនាំសុវត្ថិភាព មុនការពារការធ្លាក់ ជាដើម នៅតំបន់ដែលមានហានិភ័យនៃការធ្លាក់ ហើយត្រូវពាក់ឧបករណ៍ការពារ ដូចជាខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពជាដើម។

2 កត្តាហានិភ័យ ស្ថានភាពការដំឡើងរនាំដៃកសុវត្ថិភាពមិនល្អ ឬមិនមានការដំឡើង

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- ដំឡើងរបាំងសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងដែលមានហានិភ័យនៃការធ្លាក់
- ប្រសិនបើការដំឡើងផ្លូវដៃកមានការលំបាក សូមដំឡើងសំណាញ់ការពារការធ្លាក់ និងការភ្ជាប់ខ្សែសុវត្ថិភាព ហើយពាក់ខ្សែសុវត្ថិភាព

3 កត្តាហានិភ័យ ការរហូតខ្សែនិងមិនបានត្រឹមត្រូវ នៃខ្សែភ្ជាប់រន្ធទាត់

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- ចងខ្សែយ៉ាងតិច2ទៅនឹងចំណុចយុទ្ធា ហើយប្រើប្រទេសត្រូវមានប្រហែលវែងដល់ដី
- ដំឡើងខ្សែបញ្ឈរដាច់ដោយឡែក និងភ្ជាប់ខ្សែសុវត្ថិភាព