


# Faktor Risiko Tinggi

3 Pekerjaan Non-Standar Berisiko Tinggi (pembersihan)



## 1 Faktor Risiko Peralatan yang tetap terhubung listrik

### Langkah Pencegahan

- Pasang perangkat pengunci dan tanda “sedang diperiksa” (LOTO) agar pekerja lain tidak mengoperasikan peralatan secara sembarangan
- Jika pemutusan daya sulit dilakukan karena sifat pekerjaan, gunakan peralatan tangan dan sejenisnya (pastikan jarak aman).

## 2 Faktor Risiko Pijakan rusak atau posisi tidak stabil

### Langkah Pencegahan

- Gunakan platform kerja atau alat kerja di ketinggian yang dilengkapi pagar pengaman
- Jika harus memakai tangga untuk pekerjaan sederhana, gunakan tangga < 3,5m, kenakan alat pelindung diri \*, dan bekerja berpasangan (2 orang 1 tim) \* Helm keselamatan dan sabuk pengaman.

## 3 Faktor Risiko Perangkat pengaman tidak terpasang atau dinonaktifkan (penonaktifan fungsi)

### Langkah Pencegahan

- Pasang perangkat pengaman yang sesuai dan periksa secara berkala untuk memastikan perangkat pengaman tersebut berfungsi dengan baik
- Untuk peralatan yang wajib uji keselamatan, lakukan pemeriksaan keselamatan secara berkala (setiap 2 tahun)