

SIF Serious Injury & Fatality

طلب زیادہ خطرے کا کام/صورت حال اور حادثے کا باعث بننے والے عوامل جو مہلک حادثات کا سبب بن سکتے ہیں

SIF مہلک حادثے کا باعث بننے والے

زیادہ خطرے کے عوامل

3 - بڑی غیر معمولی [صفائی] کی سرگرمیاں


1 بجلی کی بندش کے بغیر سامان

50.3%

2 ڈھانچوں کو توڑتے وقت ان پر چڑھنا یا

غیر مستحکم انداز میں کھڑا ہونا -

6.3%



3 سیفٹی ڈیوائس نصب نہ کرنا یا سیفٹی ڈیوائس کو غیر فعال کرنا (افعال کو معطل کرنا) -

6.3%

بجلی بند کیے بغیر سامان

1 خطرے والا عامل

لاکنگ ڈیوائس کی نشاندہی اور معائنے کی کارروائی ظاہر کرنا تاکہ مزدوروں کے علاوہ دیگر ملازمین آلات کو اپنے طور پر نہ چلا سکیں (LOTO)

ہاتھ کے اوزاروں کا استعمال (حفاظتی فاصلہ قائم رکھنے کے لیے) اگر آپریشن کی نوعیت کے باعث بجلی بند کرنا مشکل ہو

احتیاطی تدابیر

ڈھانچوں کو پاؤں رکھ کر یا غیر مستحکم انداز میں کھڑے ہو کر گرنا

2 خطرے والا عامل

سیفٹی گارڈ ریل نصب شدہ ورک پلیٹ یا ایریل ورک پلیٹ فارم کا استعمال
3.5 میٹر یا اس سے کم سیڑھی کا استعمال، حفاظتی سامان* کا استعمال اور سیڑھی کے ناگزیر استعمال کے ساتھ ایک آسان کام کے دوران دو کارکنوں کے ایک گروپ کے ساتھ آپریشن
* سیفٹی ہیلٹ، سیفٹی ہارنس وغیرہ۔

احتیاطی تدابیر

سیفٹی ڈیوائس نصب نہ کرنا یا سیفٹی ڈیوائس کو غیر فعال کرنا (افعال کو معطل کرنا)

3 خطرے والا عامل

آلات کے مطابق حفاظتی ڈیوائس کی تنصیب اور نصب شدہ حفاظتی ڈیوائس کے معمول کے مطابق کام کرنے کی مسلسل تصدیق

احتیاطی تدابیر

ان مواد کے لیے باقاعدہ حفاظتی معائنوں (ہر 2 سال بعد) کا نفاذ جو حفاظتی معائنے کے تحت آتے ہیں