

Yuqori xavf omili

Noqonuniy shakldagi [tozalash] bo'yicha 3 ta ish

1 Elektr ta'minoti uzilmagan uskuna **50.3%**

2 Bosib turgan konstruksiyaning shikastlanishi yoki barqaror bo'lmagan holat **6.3%**

3 Xavfsizlik moslamasi o'rnatilmagan yoki xavfsizlik moslamasining ishdan chiqarilishi (funktsiyasini o'chirish) **6.3%**



1 Xavf omili Elektr ta'minoti uzilmagan uskuna

Oldini olish choralar

- Ishchi bo'lmagan boshqa xodim uskunani o'zicha boshqarmasligi uchun qulf o'rnatish va tekshirish jarayonida belgi qo'yish (LOTO)
- Ish xususiyatiga ko'ra elektr ta'minotini uzish qiyin bo'lsa, qo'l asboblari va boshqalami ishlatish (xavfsiz masofani ta'minlash)

2 Xavf omili Bosib turgan konstruksiyaning shikastlanishi yoki barqaror bo'lmagan holat

Oldini olish choralar

- Xavfsizlik panjarasi o'rnatilgan ish poydevori yoki balandlikda ishlash platformasidan foydalanish
 - Narsalarni ko'tarish narvonidan foydalanish muqarrar bo'lgan oddiy ishda 3,5 metr va undan past narvondan foydalanish, himoya vositalarini* kiyish hamda 2 kishilik jamoa bo'lib ishlash
- *Xavfsizlik shlemi, xavfsizlik kamar va boshqalar

3 Xavf omili Xavfsizlik moslamasi o'rnatilmagan yoki xavfsizlik moslamasining ishdan chiqarilishi (funktsiyasini o'chirish)

Oldini olish choralar

- Uskunaga mos xavfsizlik moslamasini o'rnatish, o'rnatilgan xavfsizlik moslamasining normal ishlashini doimiy ravishda tekshirish
- Xavfsizlik tekshiruvini talab qilinadigan buyumlar uchun muntazam xavfsizlik tekshiruvini o'tkazish (har 2 yilda)