


Yếu tố có rủi ro cao

3 nhóm nguy cơ thuộc nhóm công việc không cố định (vệ sinh)



1 Yếu tố gây nguy hiểm

Thiết bị không ngắt nguồn điện

Cách phòng tránh

- Lắp đặt khóa an toàn và biển báo "ĐANG KIỂM TRA" (LOTO) để ngăn người lao động khác ngoài người vận hành tùy ý thao tác thiết bị.
- Nếu không thể ngắt điện, sử dụng dụng cụ cầm tay và giữ khoảng cách an toàn

2 Yếu tố gây nguy hiểm

Kết cấu khi giẫm lên không chắc chắn hoặc tư thế không ổn định

Cách phòng tránh

- Lắp đặt, sử dụng sàn thao tác có lắp lan can an toàn hoặc thang nâng làm việc trên cao
- Nếu bắt buộc dùng thang: thang dưới 3,5m, mang đầy đủ trang bị bảo hộ*, số lượng người làm việc là 2 người/ nhóm * Ví dụ: mũ bảo hộ, dây an toàn...

3 Yếu tố gây nguy hiểm

Không lắp đặt thiết bị an toàn hoặc thiết bị an toàn bị vô hiệu hóa

Cách phòng tránh

- Lắp đặt thiết bị an toàn phù hợp với thiết bị, thường xuyên kiểm tra hoạt động của thiết bị an toàn đã được lắp đặt.
- Việc kiểm tra thiết bị an toàn cần thực hiện định kỳ 2 năm/lần