


致命事故诱发 SIF

指可能导致致命事故的高风险作业、情况及事故诱发因素

高风险因素

非常规[清扫]三大作业



1 风险因素 未切断电源的设备

预防措施

- 防止非作业人员随意操作设备，应加装锁定装置并在检修中设置标识 (LOTO)
- 作业特性导致难以切断电源时，利用手工工具等 (保持安全距离)

2 风险因素 脚下结构物破损或姿势不稳

预防措施

- 使用设有安全栏杆的作业平台或高空作业车
- 如必须使用梯子进行简单作业时，使用高度3.5米以下的梯子，佩戴防护具*并两人一组作业 *安全帽、安全带等

3 风险因素 未安装安全装置或使安全装置失效 (功能解除)

预防措施

- 安装适合设备的安全装置，并随时确认其是否正常运行
- 对需安全检查的设备定期进行安全检查 (每2年一次)