


致命事故诱发 SIF

高风险因素

作业场所移动及人工搬运三大作业



1 风险因素 踩踏设备或跨越设备间移动

- 1 1** 风险因素
- 2 2** 预防措施
- ▶ 禁止踩踏设备、跨越设备间移动等不安全行为
 - ▶ 在经常通行的区域设置安全通道

2 风险因素 地面湿滑（油、水、冰面等）

- 1 1** 风险因素
- 2 2** 预防措施
- ▶ 清除地面油、水等并采取防滑措施
 - ▶ 在油雾产生部位设置防飞散挡板或油雾集尘器等

3 风险因素 未区分作业人员与作业车辆的行进路线

- 1 1** 风险因素
- 2 2** 预防措施
- ▶ 区分作业车辆行驶区域与人员通行路线
 - ▶ 在有车辆碰撞风险的地点安排引导车，设定并遵守厂内限速