

Yếu tố có rủi ro cao

3 nhóm nguy cơ thuộc công việc không định kỳ (vệ sinh)


1 Vật liệu nguy hiểm hoặc môi lửa không thể kiểm soát tại nơi làm việc

53.6%



2 Rò rỉ nguyên vật liệu

16.4%



3 Làm việc gần vật dụng dễ cháy

9.1%



1 Yếu tố gây nguy hiểm

Vật liệu nguy hiểm hoặc môi lửa không được kiểm soát

Cách phòng tránh

- Giữ khoảng cách an toàn giữa vật liệu dễ cháy và nguồn lửa* hoặc trong thao tác công việc ** * Ví dụ: thuốc lá, lò sưởi... ** Ví dụ: công việc hàn, mài...
- Thực hiện chống tĩnh điện (nối đất, quần áo chống tĩnh điện) để chống cháy do các thiết bị tĩnh điện

2 Yếu tố gây nguy hiểm

Rò rỉ nguyên vật liệu

Cách phòng tránh

- Kiểm tra thường xuyên tình trạng nối, nguy cơ bị hư hỏng của ống, dây
- Lắp thiết bị phát hiện báo rò rỉ, van đóng khẩn, đê chắn tràn tại nơi xử lý, lưu trữ các chất nguy hiểm

3 Yếu tố gây nguy hiểm

Làm việc gần vật liệu dễ cháy

Cách phòng tránh

- Loại bỏ các vật dễ bắt lửa xung quanh khu vực làm việc (trường hợp khó loại bỏ thì lắp đặt tấm chống cháy)
- Khi làm việc, thực hiện biện pháp ngăn chặn tia lửa bắn ra (như lắp đặt tấm che chống tia lửa) và bố trí bình chữa cháy