

Жогорку тобокелдик факторлору

3 Кооптуу заттарды иштетүүдө Ири Иштер



1 Тобокелдик фактору **Иш жерлеринде кооптуу зат же башкарылбаган тутануу булагы**

Алдын алуу чаралары

- Кооптуу заттар (жануучу) жана тутануу булагы боло турган объекттер* же коопсуздук аралыкты сактоо менен иштер**
- * Сигарет, камин, ж.б. ** Ширетүү/жылмалоо иштери ж.б..
- Электростатикалык өрттөн сактануу үчүн антистатикалык чаралар (жерге туташтыруу, антистатикалык кийимдер, антистатикалык бут кийимдер ж.б.)

2 Тобокелдик фактору **Заттарды иштетүүдө агып кетиши**

Алдын алуу чаралары

- Түтүктөрдүн жана шлангдардын туташтыруу бөлүктөрүнүн бекитүү абалын жана зыяндарын мезгил-мезгили менен текшерүү
- Кооптуу заттарды иштетүү/сактоо жеринде газды аныктоочу жана сигнализация берүүчү түзүлүштү, авариялык өчүрүүчү түзүлүштү жана дамбаны орнотуу

3 Тобокелдик фактору **Жануучу заттардын жанында иштөө**

Алдын алуу чаралары

- Иштөө жайларынын жанындагы күйүүчү объекттерди алып салуу (өрт жуурканын орнотуу, эгер алып салуу мүмкүн болбосо)
- Учкун чачыроосунун алдын алуу чарасы иш учурунда (искра алдын алуу капкагын орнотуу) жана өрт өчүргүчтү жайгаштыруу