


កត្តាហានិភ័យខ្ពស់

ការងារប្រើប្រាស់ជណ្តើរ ទាំង 3 ប្រភេទ



1 កត្តាហានិភ័យ ឥរិយាបថមិនមានលំនឹងនៅលើជណ្តើរ

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- នៅពេលធ្វើការនៅទីតាំងខ្ពស់ ឬវិវាទការងារលើអាកាស សូមពិចារណាបំពាក់ប្តូរនាំដៃកសុវត្ថិភាព
- សម្រាប់កិច្ចការសាមញ្ញដែលការប្រើជណ្តើរមិនអោយលើសពី 3.5 ម៉ែត្រ ពាក់ឧបករណ៍ការពារ* ហើយធ្វើការជាសមាជិក២ឡើងទៅ
- * មួក ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពជាដើម

2 កត្តាហានិភ័យ ជណ្តើរអវិល ឬបាត់ស្បែកជើង

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- អនុវត្តវិធានការការពារអវិលចំពោះឈ្នានីសជណ្តើរ និងជូនសម្អាត ប្រេងទឹក ជាមុននឹងជាន់លើឈ្នាក់ជាន់
- ប្រើឧបករណ៍ខាងក្រៅ (ឬដាក់កាំជណ្តើរទៅជញ្ជាំង) ដើម្បីការពារការរលំ

3 កត្តាហានិភ័យ ធ្លាក់ពីខ្ពស់ ឬសំពឹងសំពោង

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- ប្រើឧបករណ៍ដឹកជញ្ជូនដាច់ដោយឡែក ដូចជាបែកចែកទីតាំង នៅពេលដឹកជញ្ជូនទំនិញ
- កុំផ្លាស់ទីជណ្តើរពេលដៃកំពុងជាប់កាន់វត្ថុផ្សេង ពាក់ឧបករណ៍ការពារ* ហើយធ្វើការជាសមាជិក២ឡើងទៅ * មួក ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពជាដើម