

កត្តាហានិភ័យខ្ពស់

ប្រតិបត្តិការឧបករណ៍សំណង់ ទាំង3ប្រភេទ



1 កត្តាហានិភ័យ កន្លាស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់មិនល្អ

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- មុនពេលធ្វើការពិនិត្យមើលស្ថានភាពរាងចំនុចភ្ជាប់មូលសុវត្ថិភាពទៅនឹងធុងផ្ទៃចូក និងផ្ទៃកតភ្ជាប់ផ្សេងទៀត
- ប្រើជំនួយសុវត្ថិភាព ឬទីតាំងសុវត្ថិភាព ដើម្បីការពារការធ្លាក់ចុះភ្ជាប់ៗនៃប្លង់ ដៃជាដើម

2 កត្តាហានិភ័យ ការមិនបានបែងចែកផ្លូវនៃចល័តរបស់កម្មករ និងឧបករណ៍សំណង់

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- បែងចែករវាងតំបន់ប្រតិបត្តិការឧបករណ៍សំណង់ និងផ្លូវចល័តរបស់កម្មករ
- ប្រសិនបើភាពអ្នកបើកបរមិនបានមើលឃើញគ្រប់គ្រាន់ សូមចាត់តាំងអ្នកគ្រប់គ្រងដើម្បីបង្ហាញឬ ផ្តល់សញ្ញា

3 កត្តាហានិភ័យ សណ្ឋានដី* ឬរចនាសម្ព័ន្ធតាមបណ្តោយផ្លូវប្រតិបត្តិការ * ផ្លូវចោក ផ្លូវកោង ដីមិនស្មើ ដីមិនសុវត្ថិភាព ជាដើម

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- នៅពេលអ្នកបើកបរចាកចេញពីកៅអីបើក សូមដាក់ឧបករណ៍ដូចជាធុងផ្ទៃចូកនៅលើដី ឬនៅចំណុចទាបបំផុត
- ពិនិត្យស្ថានភាពដី និងដីនៃកន្លែងធ្វើការជាមុន ហើយដំឡើងប្រព័ន្ធនិងចង្អុលនៅពេលចត ឬឈប់