


សំដៅទៅលើកិច្ចការដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ស្ថានភាព និង កត្តាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចនាំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត

កត្តាហានិភ័យខ្ពស់

ដំណើរការជណ្តើរយោង ទាំង 3 ប្រភេទ



1 កត្តាហានិភ័យ ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន**
- ▶ ដំឡើងទ្វារទាំងកន្លែងដឹកជញ្ជូន និងជណ្តើរយោង ហើយដំឡើងឧបករណ៍ចាក់សោរនៅលើទ្វារ *
* ដើម្បីការពារការលើកត្រូវកំណត់អោយផ្អាកដំណើរការខណៈពេលដែលទ្វារបើកចំហ
 - ▶ ដំឡើងរនាំងការពារទីតាំងជុំវិញជណ្តើរយោង (ដើម្បីការពារកម្មករមិនឱ្យចូលទៅដល់ក្បែរជណ្តើរយោង)។

2 កត្តាហានិភ័យ ការខូចខាតដល់រចនាសម្ព័ន្ធដោយការលើកធ្ងន់ * * ការផ្សា ខ្មៅ ខូចទ្រង់ទ្រាយឬ មិនល្អជាដើម

- ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន**
- ▶ ត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំនូវស្ថានភាពនៃរចនាសម្ព័ន្ធជណ្ឌើរយោង* ដែលផ្ទុកលើសទម្ងន់ * ខ្មៅ, មួល, ខ្សែយោង, ច្រវាក់ជាដើម
 - ▶ ធ្វើការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពរៀងរាល់ 2 ឆ្នាំម្តង

3 កត្តាហានិភ័យ ឧបករណ៍សុវត្ថិភាពត្រូវបានបិទ ឬមិនបានដំឡើង

- ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន**
- ▶ ពិនិត្យឧបករណ៍ការពារជាប្រចាំ ដូចជាការបិទទ្វារ និងឧបករណ៍ការពារការផ្ទុកលើសទម្ងន់
 - ▶ ប្រសិនបើឃើញភាពមិនប្រក្រតីណាមួយដូចជា ដំណើរការខុសប្រក្រតីនៅក្នុងឧបករណ៍ការពារ សូមរាយការណ៍ទៅអ្នកគ្រប់គ្រង និងចាត់វិធានការកែតម្រូវ មុនពេលចាប់ផ្តើមការងារឡើងវិញ