

Өндөр эрсдэлд хүргэх хүчин зүйлс

Боловсруулах үйлдвэр 3 үндсэн ажил



1 Эрсдлийн хүчин зүйлс **Төхөөрөмжөөс гэнэт зүсэгчний ир, бэлдэц үсрэх**

- Урьдчилан сэргийлэх**
- Боловсруулах тоног төхөөрөмжийг ашиглахдаа аюултай хэсгүүдийг бүтээх (эсвэл ноосоор) тавьж, хамгаалалтын шил зүү
 - Автоматжуулсан тоног төхөөрөмж (МСТ гэх мэт), хаалга (бүтээлэг) суурилуулах, түгжээ

2 Эрсдлийн хүчин зүйлс **Татагдаж хавчуулагдах эрсдэлтэй хувцас, бээлий өмссөн**

- Урьдчилан сэргийлэх**
- Хэлхгэр ханцуйтай ажлын хувцас өмсөж, бариу арьсан бээлий өмсөх (хөвөн давуун бээлий хэрэглэхийг хориглоно)
 - Металлын үртэс зэргийг арилгахын тулд сойз гэх мэт багаж хэрэглэх

3 Эрсдлийн хүчин зүйлс **Аюулгүй байдлын төхөөрөмж идэвхгүй болгох эсвэл суулгаагүй**

- Урьдчилан сэргийлэх**
- Яаралтай зогсоох төхөөрөмж, түгжээ, эргэдэг биетийн ойр орчимд таг (эсвэл хаалт) зэрэг аюулгүйн төхөөрөмжийг суурилуулах
 - Суурилуулсан аюулгүйн төхөөрөмжүүд хэвийн ажиллаж байгаа эсэхийг тогтмол шалгах