


अर्थ उच्च-जोखिम कार्य/स्थिति र दुर्घटना-कारक तत्वहरू घातक दुर्घटनाहरू निम्त्याउने सम्भावित कारणहरू हुन्

उच्च जोखिम कारकहरू

प्रशोधन उपकरणका ३ प्रमुख कार्यहरू



१ जोखिम कारक

सुरक्षात्मक फलामे डण्डीको त्रुटिपूर्ण स्थापना

पूर्वसावधानी उपायहरू

- वाहकको अगाडि सुरक्षात्मक फलामे डण्डी स्थापना गर्दा हवाई कार्य प्लेटफर्मको प्रयोग
- यदि सञ्चालनको प्रकृतिका कारण सुरक्षा गार्ड रेल स्थापना गर्न असम्भव छ भने लडनबाट रोक्ने उपायहरू, अर्थात् सुरक्षा फिता आदी लगाउने

२ जोखिम कारक

कार्य मञ्च उकालो लाग्दा गुरुत्वाकर्षणको केन्द्रमा हुने परिवर्तनहरू

पूर्वसावधानी उपायहरू

- ढुवानी कार्यहरूको निषेध माथिल्लो स्थानमा हवाई कार्य प्लेटफर्मद्वारा भारी सामग्रीहरूको लोड/अनलोड
- हवाई कार्य प्लेटफर्मको लागि आउटरिगरको प्रयोग र उचित अवस्थामा हुँदा चलाउन निषेध

३ जोखिम कारक

उपकरणको गलत सञ्चालन

पूर्वसावधानी उपायहरू

- कन्सोल स्विचहरूमा नाम र दिशा सूचकको मर्मत, र अपरेटरहरूले स्विचहरूको कार्यहरू पूर्ण रूपमा बुझ्न आवश्यक छ
- हवाई कार्य प्लेटफर्म (भाडा) को प्रयोगको क्रममा सुरक्षा वा माथि चढनबाट रोकथाम गर्ने उपकरणको स्थापना/प्रयोग