

উচ্চ ঝুঁকির কারণসমূহ

লিফটের 3টি প্রধান কাজ



1 ঝুঁকির কারণ

প্রবেশ দরজার বিচ্ছিন্ন অবস্থা

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

- প্রবেশদ্বার এবং লিফটের উত্তোলন পথের প্রতিটিতে প্রবেশদ্বার স্থাপন এবং প্রবেশদ্বারে ইন্টারলক ডিভাইস স্থাপন*
* প্রবেশের দরজা খোলা থাকা অবস্থায় লিফট পরিচালনা রোধ করার জন্য ইন্টারলক
- লিফটের হোইস্ট পথের চারপাশে **সুরক্ষামূলক বেড়ার স্থাপন** (কর্মীদের হোইস্ট পথে প্রবেশ করা প্রতিরোধের জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা)

2 ঝুঁকির কারণ

লিফটের প্রধান কাঠামোগত অংশগুলির ক্ষতি*

*ঘর্ষণ, বিকৃতি, ক্ষতি এবং ঝালাই অংশ ও বোল্টের ত্রুটিপূর্ণ ঝালাই

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

- **লিফট কাঠামোর*** অবস্থার **নিয়মিত পরিদর্শন** যেখানে উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ করা হয়
* লাগ, পিন, তারের দড়ি, চেইন, ইত্যাদি।
- প্রতি 2 বছর অন্তর **লিফটগুলোর নিরাপত্তা পরিদর্শনের বাস্তবায়ন**

3 ঝুঁকির কারণ

নিরাপত্তা ডিভাইস অকার্যকর বা ইনস্টলেশন না করা

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

- **সুরক্ষামূলক ডিভাইসের নিয়মিত পরিদর্শন**, যেমন প্রবেশদ্বারের জন্য ইন্টারলক ডিভাইস এবং ওভারলোড লিমিটার
- সুরক্ষা ডিভাইসের ত্রুটিপূর্ণ কার্যকারিতার ক্ষেত্রে, **সুপারভাইজারের কাছে রিপোর্ট করুন এবং কাজ পুনরায় শুরু করার আগে উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন**