

Faktor Risiko Tinggi

3 Risiko Utama pada
Mesin Pemroses



1 Faktor Risiko

Pisau atau Benda Kerja Yang Tiba-Tiba Terpental dari Mesin Pemroses

Langkah Pencegahan

- Saat menggunakan mesin pemrosesan, pasang penutup (atau pagar pelindung) pada bagian berbahaya dan kenakan kaca mata pengaman, dll
- Untuk peralatan otomatis (seperti MCT), pasang pintu (penutup) dan interlock

2 Faktor Risiko

Menggunakan Pakaian atau Sarung Tangan yang Berisiko Tersangkut

Langkah Pencegahan

- Gunakan pakaian kerja dengan lengan yang rapi dan sarung tangan kulit ketat (hindari sarung tangan kain)
- Saat membersihkan serpihan logam, gunakan sikat atau alat bantu lainnya

3 Faktor Risiko

Alat Keselamatan Dinonaktifkan atau Tidak Dipasang

Langkah Pencegahan

- Pasang alat keselamatan seperti tombol darurat, interlock, dan penutup (atau pagar) di sekitar bagian yang berputar
- Lakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan alat keselamatan yang terpasang berfungsi dengan baik