


ອຸປະຕິເຫດຮ້າຍແຮງທີ່ເປັນເຫດໃຫ້ເສຍຊີວິດ SIF

ຄວາມຫມາຍ ວຽກ/ສະຖານະການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ປັດໄຈທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດ ອຸປະຕິເຫດ ທີ່ມີໂອກາດເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດ

ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງສູງ

3 ຜົນງານສໍາຄັນຂອງແຜລດຟອມທໍາງານທາງອາກາດ



1 ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງສູງ ການຕິດຕັ້ງບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງລວດກັນຄວາມປອດໄພ

ມາດຕະການປ້ອງກັນ

- ການໃຊ້ງານແທັກຟ້າຂະໜາດສູງ ໃນຂະນະທີ່ ລູກຄ້າປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງຜູ້ຂົນສົ່ງ
- ມາດຕະການປ້ອງກັນການຕົກ, ເຊັ່ນ ສາຍຮັດນິລະໄພ, ຖ້າບໍ່ສາມາດຕິດຕັ້ງລວດປ້ອງກັນໄດ້ເນື່ອງຈາກລັກສະນະຂອງການປະຕິບັດງານ

2 ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງສູງ ການປ່ຽນແປງໃນຈຸດສູນຖ່ວງນໍ້າໜັກໃນຂະນະທີ່ແຜ່ນທີ່ທໍາງານກໍາລັງຂຶ້ນສູງ

ມາດຕະການປ້ອງກັນ

- ຫ້າມການຂົນສົ່ງວຽກງານ ການຂົນຖ່າຍ/ຂົນສົ່ງ ວັດຖຸຫນັກ ໂດຍແຜລັດຟອມທໍາງານທາງອາກາດຢູ່ສະຖານທີ່ຂ້າງເທິງ
- ການນໍາໃຊ້ຂາຄ້າສໍາລັບແຜ່ນຍົກສໍາລັບວຽກສູງ ແລະ ການຫ້າມເຄື່ອນໄຫວໃນຂະນະຢູ່ເທິງ

3 ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງສູງ ການປະຕິບັດງານຜິດພາດຂອງອຸປະກອນ

ມາດຕະການປ້ອງກັນ

- ການບໍາລຸງຮັກສາ ຊີ້ ແລະຕົວຊີ້ທາງທີ່ສະຫວັນຄອນໂຊນ, ແລະຜູ້ປະຕິບັດງານຈໍາເປັນຕ້ອງ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມທີ່ກັບພັງຊັນ ຂອງສະວິດ
- ການຕິດຕັ້ງ/ການໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນການຂຶ້ນເກີນ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແຜ່ນຍົກທາງອາກາດ (ໃຫ້ເຊົ່າ)