


សំដៅទៅលើកិច្ចការដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ស្ថានភាព និង កត្តាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចនាំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត

កត្តាហានិភ័យខ្ពស់

ការងារវេទិកាលើអាកាសទាំង 3ប្រភេទ



1 កត្តាហានិភ័យ ការបែកបំណែកកាំបិតក្រឡឹង ស្មាន

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- ប្រើវេទិកាការងារលើអាកាសជាមួយនឹងរំហែងដៃកសុវត្ថិភាពដែលបានដំឡើងច្រកចេញចូល
- ប្រសិនបើមិនអាចដំឡើងការដំឡើងផ្លូវរំហែងដៃកសុវត្ថិភាពមិនល្អដោយសារលក្ខណៈនៃការងារ សូមចាត់វិធានការបង្ការការធ្លាក់ ដូចជា ខ្សែសុវត្ថិភាពជាដើម

2 កត្តាហានិភ័យ វេទិកាលើអាកាសដែលមិនមានលំនឹង(ផ្ទៀង)

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- កុំផ្អាក ឬផ្ទេរសម្ភារៈធ្ងន់ៗពីទីតាំងខាងលើ ទៅកាន់វេទិកាការងារពីលើអាកាស
- ប្រើឧបករណ៍ទប់លំនឹងនៅលើវេទិកាការងារពីលើអាកាស ហើយកុំផ្លាស់ទីវានៅពេលវាត្រូវបានលើក

3 កត្តាហានិភ័យ ឧបករណ៍ដំណើរការមិនប្រក្រតី

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- សិក្សាការប្រើប្រាស់ប្លុក និង ទិសដៅបញ្ជា ហើយត្រូវប្រាកដថាប្រតិបត្តិការសុំជាមួយមុខងារពេលដំណើរការ
- ដំឡើង និងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ការពារ ឬឧបករណ៍ការពារការលើកពេលប្រើវេទិកាការងារពីលើអាកាស (ជួល)