

SIF Serious Injury & Fatality

طلب زیادہ خطرے کا کام/صورت حال اور حادثے کا باعث بننے والے عوامل جو مہلک حادثات کا سبب بن سکتے ہیں

SIF مہلک حادثے کا باعث بننے والے

زیادہ خطرے کے عوامل

پروسیسنگ آلات کے 3 بڑے کام


3 حفاظتی ڈیوائس کے غیر فعال ہونے یا نصب نہ ہونے کی حالت

13.2%



2 کپڑوں یا دستانوں کا پہننا جو الجھنے کے امکان والے ہوں

18.4%



18.4%

1 پروسیسنگ بلیڈ یا پروسیس شدہ اشیاء کا اچانک پروسیسنگ مشین سے باہر آ جانا

1 خطرے والا عامل پروسیسنگ بلیڈ یا پروسیس شدہ اشیاء کا اچانک پروسیسنگ مشین سے باہر آ جانا

- پروسیسنگ آلات کے استعمال کے دوران خطرناک حصوں پر کور (یا ہاڑ) لگانا اور حفاظتی چشمے پہننا
- خودکار آلات (جیسے ایم سی ٹی وغیرہ) کی صورت میں دروازہ (کور) اور انٹرلاک کی تنصیب

احتیاطی تدابیر

2 خطرے والا عامل کپڑوں یا دستانوں کا پہننا جو الجھنے کے امکان والے ہوں

- کام کے کپڑے پہننا جن کی آستینیں درست اور سلیقے سے بند ہوں اور سخت چمڑے کے دستانے پہننا (کپاس کے دستانوں کا استعمال ممنوع ہے)
- کباڑ لوہے کو صاف کرتے وقت اوزاروں مثلاً برش کا استعمال

احتیاطی تدابیر

3 خطرے والا عامل حفاظتی ڈیوائس کے غیر فعال ہونے یا نصب نہ ہونے کی حالت

- حفاظتی ڈیوائس کی تنصیب، یعنی ہنگامی طور پر بند کرنے والا ڈیوائس، انٹرلاک اور کور (یا حفاظتی ہاڑ) گھومنے والے اجسام کے قریب
- نصب شدہ سیفٹی ڈیوائس کے معمول کے آپریشن کی وقتاً فوقتاً تصدیق

احتیاطی تدابیر