

# Жогорку тобокелдик факторлору

**Иштетүүчү жабдуулардын 3 негизги иштери**



**1** Тобокелдик фактору **Иштетүүчү бычак же иштетилген буюмдар иштетүүчү жабдыктан капысынан чыгып кетет**

- Алдын алуу чаралары**
- Иштетүүчү жабдууларды колдонууда кооптуу бөлүктөргө капкак (же тосмо) орнотуу жана коргоочу көз айнек кийүү
  - Автоматташтырылган жабдууларда (МСТ ж.б.) эшикти (капкакты) орнотуу жана кулпулоо

**2** Тобокелдик фактору **Жеңил илинип калуучу кийим же кол кап кийүү**

- Алдын алуу чаралары**
- Иш кийимдерин тыкан жеңдер менен жана тар булгаары колкаптар (пахта колкаптар чектелген) кийүү
  - Темир калдыктарын тазалоодо куралдарды колдонуу, башкача айтканда, щетка

**3** Тобокелдик фактору **Коопсуздук түзүлүшүнүн орнотулбагандыгы же коопсуздук функциясынын өчүрүлүшү**

- Алдын алуу чаралары**
- Коопсуздук түзүлүшүн орнотуу, башкача айтканда, авариялык өчүрүү түзүлүшү, кулпу жана айланма объекттердин жанындагы капкак (же тосмо)
  - Орнотулган коопсуздук түзүлүшүнүн кадимки иштешин мезгил-мезгили менен текшерүү