

دم گھٹنے والے حادثات کو روکنے کے لیے تین کلیدی حفاظتی اصول

اگر آپ آکسیجن یا کسی زہریلی گیس کے ارتکاز سے واقف نہیں ہیں تو کبھی بھی اندر داخل نہ ہوں۔

1
آکسیجن اور خطرناک
گیس کی پیمائش

کام شروع کرنے سے پہلے اور کام کے دوران جگہ کو ہوادار رکھیں۔

2
مکمل وینٹیلیشن
کو یقینی بنائیں

اگر ہوا مناسب نہیں ہے تو لازمی طور پر فراہم کردہ ایئر ماسک یا ایئر ریسپریٹر استعمال کریں۔

3
سانس لینے
والا ماسک پہنیں

محدود جگہ میں دم گھٹنے کے حادثات -



سپینک ٹینک



موشیوں کے فضلے کے
علاج کی سہولیات



مین بول



خام مال کے ذخیرہ کر
نے والے ٹینک



تلچھٹ ٹینک



ہری ایکٹر



خوراک کی خمیر اور ذخ
یرہ کرنے کی جگہ



بیلٹ ٹینک



ویلڈڈ ہاٹ کے اندر

محدود جگہ میں موت کا زیادہ

خطرہ ہوتا ہے۔ کیونکہ جس میں وینٹیلیشن
ن، آکسیجن کی کمی اور نقصان دہ گیسوں
سے زہر آلود ہوتا ہے

درجہ حرارت بڑھنے کی صورت میں گندے
پانی کے علاج کی جگہوں، مین بولز اور مو
یشیوں کے فضلے کے علاج کی سہولیات م
یں دم گھٹنے کا خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے۔