

3 QUY TẮC AN TOÀN PHÒNG TRÁNH TAI NẠN DO NGẠT THỞ

1 **Đo nồng độ oxy và độc hại!**

Nếu không biết chính xác nồng độ oxy hoặc khí độc, tuyệt đối không được đi vào.

2 **Thông gió đầy đủ!**

Hệ thống thông gió phải được đảm bảo trước và trong khi làm việc.

3 **Sử dụng thiết bị bảo vệ hô hấp**

Khi không còn đủ không khí để thở, bắt buộc phải đeo mặt nạ dưỡng khí hoặc bình dưỡng khí.

Tai nạn ngạt thở trong **không gian kín** - 

Không gian kín

thường không thông gió, dễ gây tình trạng thiếu oxy, ngộ độc khí là **nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn chết người rất lớn.**

Khi nhiệt độ tăng cao, nguy cơ ngạt thở càng cao hơn tại một số nơi như:


nơi xử lý nước thải, hố ga (manhole), công trình xử lý chất thải chăn nuôi gia súc, v.v.



Bể phốt




Trạm xử lý chất thải




Hố ga (Manhole)




Bồn chứa nguyên liệu



Bể lắng



Thùng phản ứng



Kho/bồn lên men - bảo quản thực phẩm



Bồn nổi (thùng nổi) trên xả lan



Bên trong ống dẫn khí hàn