

Тумчугуудан сактануу үчүн 3 негизги коопсуздук эрежелери

1 Кычкылтекти /
Зыяндуу газды өлчөнүз!

Эгер кычкылтектин же зыяндуу газдын концентрациясы белгисиз болсо кирбеңиз.

2 Жетиштүү желдетүү!

Ишке чейин жана иш учурунда желдетүүнү камсыз кылып туруңуз.

3 Дем алуу коргоочу
жабдууну тагыныңыз!

Эгер абанын чөйрөсү коопсуз болбосо, аба менен камсыз кылган маска же респиратор кийүүңүз керек.

Тумчугуу ан болгон кырсыктар жабык мейкиндикте

Жабык мейкиндик - бул өлүмгө алып келүүчү кырсыктардын жогорку коркунучу бар жер, желдетүүнүн жетишсиздиги, кычкылтектин аздыгы жана зыяндуу газ менен уулануу себептүү.

Температура көтөрүлгөндө, тумчугуудан болгон кырсыктардын мүмкүнчүлүгү дагы жогорулайт аралаш сууларды тазалоочу жайдан, люктан жана малдын кыгын тазалоочу жайдан.



Септик-танк



Калдыктарды тазалоочу станция




Люк



Чийки зат сактоочу резервуар




Тундуруучу жай



Реактор



Тамак-аш ачытуу / сактоо жайы



Баржанын калкып туруучу резервуары



Ички ширетилген түтүк