


# គោលការណ៍សុវត្ថិភាពគន្លឹះសម្រាប់ ការដ្ឋាន សំណង់ នៅសិសិរដូវ

## 1 គោលការណ៍គន្លឹះ ទៅតាមប្រភេទគ្រោះថ្នាក់ សម្រាប់រដូវរងា


### ការធ្លាក់ពីប្រហោង តែម



\*តែមធ្លាក់ចុះនៃផ្នែកការងារ និងច្រកដើរ

- ✓ ផ្នែកខាងចុងនៃផ្នែកការងារ និងច្រកដើរ
- ✓ ដំឡើងគម្របពិលើចន្លោះ
- ✓ ពាក់មួយសុវត្ថិភាព និងខ្សែក្រវាត់សុវត្ថិភាព

### ការបាក់ស្រុតពុម្ព ឬជន្មាល ។ល។



- ✓ រៀបចំ និងអនុវត្តតាមប្លង់បង្គំក្រោយការត្រួតពិនិត្យរចនាសម្ព័ន្ធ
- ✓ ចាក់ស៊ីម៉ង់ទៅតាមផ្នែក និងគោរពតាមរយៈពេលកំណត់ឱ្យស៊ីម៉ង់ស្ងួត
- ✓ ហាមចូលអំឡុងពេលចាក់ និងជម្លៀសប្រសិនបើវាបង្ហាញអ្វីមួយខុសប្រក្រតី

### lignite បញ្ចេញសារធាតុពុល ចប់ដង្ហើម



- ✓ ប្រើឧបករណ៍ផ្គុំខ្យល់ក្តៅជំនួសឥន្ធនៈជីវសាស្ត្រ
- ✓ វាស់កម្រិតប្រមូលផ្តុំឧស្ម័នមុនពេលចូល

### អគ្គិភ័យអំឡុងពេលផ្សារ



- ✓ អនុវត្តវិធានការបង្ការផ្តាភ្លើង
- ✓ ដំឡើងធុងពន្លត់អគ្គិភ័យ និងចាត់តាំងអ្នកឃ្លាំមើលអគ្គិភ័យ

## 2 គោលការណ៍មូលដ្ឋាន 5 សម្រាប់សុវត្ថិភាពពេលចុះត្រជាក់ខ្លាំង

រដូវរងា ការណែនាំអំពីសុវត្ថិភាព និងសុខភាព ចូលទៅ



សម្លៀកបំពាក់ កក់ក្តៅ



ជម្រកកក់ក្តៅ (សម្រាក)



ទឹកក្តៅខ្លាំងៗ



កែសម្រួលម៉ោង ការងារ



សូមទូរសព្ទទៅ លេខ 119



ក្រសួងការងារ និងពលកម្ម

ការបង្ការគ្រោះថ្នាក់ឧស្សាហកម្ម ទីភ្នាក់ងារសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារប្រទេសកូរ៉េ



# របស់របរចាំបាច់ ទៅតាមកត្តាហានិភ័យ សម្រាប់ រដូវវស្សា

កត្តាហានិភ័យ	របស់របរចាំបាច់	ពិនិត្យ
ការធ្លាក់	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ដំឡើងផ្ទៃការងារ និងបង្កាន់ដៃសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់នៃការធ្លាក់កើតមាន</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ដំឡើងគម្របពីលើចន្លោះ និងដាក់សញ្ញាសំគាល់ឱ្យច្បាស់</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● កម្មករត្រូវពាក់មួយសុវត្ថិភាព និងខ្សែក្រវាត់សុវត្ថិភាពជានិច្ច</li> </ul>	
ការបាក់ស្រុត	<ul style="list-style-type: none"> <li>● រៀបចំ និងអនុវត្តតាមដ្យាក្រាមបង្គុំសម្រាប់ពុម្ព និងជន្មាលក្រោយការត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍សម្ព័ន្ធ</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ចាក់ស៊ីម៉ង់ទៅតាមផ្នែក និងគោរពតាមរយៈពេលកំណត់ឱ្យស៊ីម៉ង់ស្ងួត</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ហាមកម្មករចូលអំឡុងពេលចាក់ និងជម្លៀសប្រសិនបើវាបង្ហាញអ្វីមួយខុសប្រក្រតី</li> </ul>	
ការបំពុល	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ប្រើឧបករណ៍ផ្គុំខ្យល់ក្តៅជំនួសការប្រើផ្សែងឬ lignite សម្រាប់ការដុតបេតុងឱ្យឆាប់រឹង</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● វាស់កម្រិតប្រមូលផ្តុំខ្លួន និងពាក់ឧបករណ៍ការពារមុនពេលចូលការងារតូចចង្អៀត ឬ ក្រោមដី</li> </ul>	
អគ្គិភ័យ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● អនុវត្តវិធានការ* ដើម្បីបង្ការការខ្ចាតផ្កាភ្លើងអំឡុងពេលផ្សារ/កាត់</li> <li>*ខ. កម្រាលការពារភ្លើងផ្សារ ឬគម្របបាំងផ្កាភ្លើង</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ដំឡើងធុងពន្លត់អគ្គិភ័យ និងចាត់តាំងអ្នកឃ្នាំមើលអគ្គិភ័យ</li> </ul>	
ជំងឺពាក់ព័ន្ធភាពត្រជាក់	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ផ្តល់សម្លៀកបំពាក់កក់ក្តៅ ទឹកក្តៅឧណ្ហៗ និងជម្រកកក់ក្តៅ (សម្រាប់សម្រាក)</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ការព្រមានអំពីការចុះត្រជាក់ភ្លាមៗកែសម្រួល និងបន្ថយម៉ោងការងារ</li> <li>● ការព្រមានអំពីការចុះត្រជាក់ខ្លាំងបញ្ឈប់ ឬបន្ថយការងារខាងក្រៅអំឡុងម៉ោងត្រជាក់ (ខ. ទាបភ្លឺ)</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ទូរសព្ទទៅលេខ 119 ប្រសិនបើសង្ស័យ ឬរកឃើញថាមានជំងឺពាក់ព័ន្ធភាពត្រជាក់</li> </ul>	