


ඉහළ අවදානම් සාධක

දොඹකර ආශ්‍රිත ප්‍රධාන කාර්යයන් 3



1 අවදානම් සාධක දොඹකර ක්‍රියාකරුගේ දෘශ්‍ය පරාසය නොමැති වීම

- වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග**
- ▶ ප්‍රවාහනය කරන භාණ්ඩයේ සම්පූර්ණ වලනය පරීක්ෂා කළ හැකි ස්ථානයක දොඹකරය ක්‍රියාත්මක කිරීම
 - ▶ වැඩ සඳහා නායකයෙක් යොදවා සංඥාව අනුව ප්‍රවාහන කාර්යය ක්‍රියාත්මක කිරීම

2 අවදානම් සාධක කම්‍ය සම්බන්ධ වන උපකරණයේ ඇති දෝෂ (ගෙවී යාම, වෙනස්වීම, හානිවීම, වෙල්ඩින් දෝෂ ආදිය)

- වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග**
- ▶ කම්‍ය සම්බන්ධ වන උපකරණ බැහැර කිරීම (කළමනාකරණය) සඳහා ප්‍රමිතියක් සකස් කිරීම
 - ▶ කම්‍ය සම්බන්ධ වන උපකරණයේ ඇති විය හැකි හානි වරින් වර පරීක්ෂා කිරීම (හානි වූ යන්ත්‍ර බැහැර කිරීම)

3 අවදානම් සාධක කම්‍ය සම්බන්ධ වන උපකරණයේ ඇති දෝෂ

- වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග**
- ▶ බර භාණ්ඩ හැසිරවීමේ වැඩ සැලැස්මේ ප්‍රවාහන භාණ්ඩයේ හැඩය, ප්‍රමාණය සහ සමතුලිතතාවය පවත්වා ගැනීම සඳහා සුදුසු කම්‍ය සවිකිරීමේ ක්‍රමය* ඇතුළත් කිරීම
* ලණු දෙක, ලණු හතර සඳහා වන එසවුම් උපකරණ ආදිය
 - ▶ සුදුසු කම්‍ය සවිකිරීමේ ක්‍රම පිළිබඳව පූර්ව සේවක පුහුණුව සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ පරීක්ෂාව