

ອຸປະຕິເຫດຮ້າຍແຮງທີ່ເປັນເຫດໃຫ້ເສຍຊີວິດ SIF

ຄວາມຫມາຍ ວຽກ/ສະຖານະການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ປັດໄຈທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດ ອຸປະຕິເຫດ ທີ່ມີໂອກາດເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດ

ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງສູງ

ວຽກງານເຄຣນຂະໜາດໃຫຍ່ 3 ແຫ່ງ

1 ຄວາມລື້ມເຫຼວໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມເຄຣນ

15.3%

3 ວິທີການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ 11.3%



2 ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ*
* ການຫຼ້ຍຫ້ຽນ, ການປ່ຽນຮູບ, ຄວາມເສຍຫາຍ, ການເຊື່ອມທີ່ບິກພ່ອງ, ແລະອື່ນໆ.

12.1%

1 ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ ບໍ່ສາມາດຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນການເບິ່ງເຫັນໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມເຄຣນ

ມາດຕະການປ້ອງກັນ

- ການປະຕິບັດງານເຄຣນຈາກສະຖານທີ່ ທີ່ສາມາດ ກວດສອບເສັ້ນທາງການເຄື່ອນທີ່ທັງໝົດ ຂອງການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ
- ຂົນສົ່ງວຽກຕາມສັນຍານຜ່ານ ການກຳນົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ

2 ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ ອຸປະກອນຍົກຍ້າຍທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ (ການຂຸດຂ່ວນ, ການບິດບໍ່ບົກກະຕິ, ຄວາມເສຍຫາຍ, ການເຊື່ອມທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະອື່ນໆ)

ມາດຕະການປ້ອງກັນ

- ການພັດທະນາມາດຕະຖານກ່ຽວກັບການກຳຈັດ (ການຄຸ້ມຄອງ) ຂອງອຸປະກອນຍົກຍ້າຍ
- ການກວດກາ ບົກກະຕິ ສຳລັບຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງອຸປະກອນຍົກຍ້າຍ (ການກຳຈັດອຸປະກອນທີ່ເສຍຫາຍ)

3 ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ ວິທີການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ມາດຕະການປ້ອງກັນ

- ລວມທັງວິທີການຍົກ* ທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຮັກສາຮູບຮ່າງ/ຂະໜາດ ແລະດຸນຂອງການຂົນສົ່ງວັດຖຸໃນ ແຜນການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຈັດການວັດຖຸຫນັກ
*ການຕິດຕັ້ງສາຍສອງ, ການຕິດຕັ້ງສາຍສີ່, ອຸປະກອນຍົກທີ່ມີຄວາມສະເພາະ, ແລະອື່ນໆ.
- ການກວດກາ ໃນການຝຶກອົບຮົມລ່ວງໜ້າສຳລັບພະນັກງານ ແລະການນຳໃຊ້ມັນ ກ່ຽວກັບວິທີການຍົກຍ້າຍທີ່ເໝາະສົມ.