


ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่เป็นอันตรายต่อชีวิต

SIF

หมายถึง งาน·สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง และ บัญชีที่ก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุที่เป็นอันตรายต่อชีวิต

ปัจจัยเสี่ยงสูง

สาเหตุจากการใช้เครน 3 ประเภทหลักๆ



* ลีกรวด, เสียรูป, เสียหาย, เชื่อมไม่แน่น เป็นต้น

1 ปัจจัยเสี่ยง ทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ควบคุมเครนไม่ดี

มาตรการป้องกัน

- ใช้งานเครนจากตำแหน่งที่สามารถมองเห็นเส้นทางการเคลื่อนที่ทั้งหมดของสินค้า
- จัดให้มีผู้คุมงานและปฏิบัติงานในการขนส่งตามสัญญาณ

2 ปัจจัยเสี่ยง อุปกรณ์เกี่ยวเชือกชำรุด (ลีกรวด, เสียรูป, เสียหาย, เชื่อมไม่แน่น เป็นต้น)

มาตรการป้องกัน

- กำหนดมาตรฐานการกำจัด(ดูแลจัดการ)อุปกรณ์เกี่ยวเชือก
- ตรวจสอบอุปกรณ์เกี่ยวเชือกอย่างสม่ำเสมอเพื่อเช็คความเสียหาย (กำจัดอุปกรณ์ที่เสียหาย)

3 ปัจจัยเสี่ยง การผูกหรือยึดเชือกที่ผิดวิธี

มาตรการป้องกัน

- เขียนระเบียบวิธีการแขวนเชือกที่เหมาะสม* ที่สามารถรักษาสภาพรูปร่าง, ขนาด และสมดุลของสิ่งของไว้ในแผนงานสำหรับการจัดการสิ่งของหนัก
- * วิธีการแขวนด้วยสองเชือก, วิธีการแขวนด้วยสี่เชือก, อุปกรณ์ยกเฉพาะทาง ฯลฯ
- ตรวจสอบการฝึกอบรมพนักงานก่อนทำงานและนำวิธีการแขวนเชือกที่เหมาะสมไปใช้