

# Өндөр эрсдэлд хүргэх хүчин зүйлс

Кран дээр ажиллах 3 үндсэн ажил

**3** Ган татлагын техник алдаатай хийгдэх

**11.3%**

**1** Краны операторын үзэгдэх орчин хязгаартай байсан

**15.3%**

**2** Ган татлагын гэмтэл \*

\* Элэгдэл, хэвийн гажилт, гэмтэл, гагнуурын гүйцэтгэл муу хийгдсэн гэх мэт.

**12.1%**



## 1 Эрсдлийн хүчин зүйлс

Краны операторын үзэгдэх орчин хязгаартай байсан

### Урьдчилан сэргийлэх

- Краныг ачаа тээвэрлэх хөдөлгөөнийг бүх талаас нь хянах боломжтой байршил бүхий газраас ажиллуул
- Ажлын зааварлагч томилж, дохионы дагуу тээвэрлэх ажлыг гүйцэтгэ

## 2 Эрсдлийн хүчин зүйлс

Ган татлагын техникийн гэмтэл (элэгдэл, хэв гажилт, гэмтэл, гагнуурын гүйцэтгэл муу хийгдсэн гэх мэт)

### Урьдчилан сэргийлэх

- Ган татлагын төхөөрөмжийг хэрэглээнээс гаргах (засах) стандарт тогтоо
- Ган татлагын техникийн үзлэгийг тогтсон хугацаанд хий (гэмтэлтэй төхөөрөмжийг хэрэглээнээс гаргах)

## 3 Эрсдлийн хүчин зүйлс

Ган татлагын техникийн алдаа

### Урьдчилан сэргийлэх

- Хүнд ачааг зөөвөрлөх ажлын төлөвлөгөөнд ачааны хэлбэр, хэмжээ, тэнцвэрийг хадгалах тохиромжтой ган татлагын техник аргыг\* багтаана." \* Хоёр ган татлага, дөрвөн ган татлага, зориулалтын өргөгч гэх мэт.
- Ган татлагын техник ажиллагааны талаар урьдчилан сургалтанд ажилчдыг хамруулж, ажиллуулж чадаж байгаа эсэхийг шалгах