

Жогорку тобокелдик факторлору

3 Негизги стандарттуу эмес [Техникалык тейлөө/Оңдоо] Иштери

1 Жабдууларды иштетүүчү жумушчулардан башка кызматкерлер

11.1%

2 Жакын жердеги жабдуулардын кыймылын тааный албоо

4.5%

3 Көтөрүлгөн жабдуулар үчүн бузулган таянычтар

3.9%



1 Тобокелдик фактору

Жабдууларды иштетүүчү жумушчулардан башка кызматкерлер

Алдын алуу чаралары

- Кулпулоо түзүлүшүнүн көрсөтмөсү жана жабдууларды жумушчулардан башка кызматкерлердин өз алдынча иштетүүсүн алдын алуу үчүн текшерүү жүрүп жатат (LOTO)
- Өндүрүш жана администрация бөлүмдөрүнүн ортосунда техникалык тейлөө/оңдоо графигин бөлүшүү

2 Тобокелдик фактору

Жакынкы жабдуулардын кыймылдарын тааныбай калуу

Алдын алуу чаралары

- Жабдууларды берүү алдында жумушчулардын сокур зоналарга болгон мамилесин текшергенден кийин иштетүү
- Жабдуулар иштеп жатканда жакын жердеги жумушчулар тааный алышы үчүн эскертүү чырагын жана сигнализацияны орнотуу/иштетүү

3 Тобокелдик фактору

Көтөрүлгөн жабдуулар үчүн бузулган таянычтар

Алдын алуу чаралары

- Көтөрүлгөн жабдуулардын күтүлбөгөн жерден түшүп кетүүсүнө жол бербөө үчүн коопсуздук блогун жана дөңгөлөк блогун орнотуу
- Кран жана рычаг тарткычты колдонуу менен жабдуулар үчүн кошумча таянычтар