

ปัจจัยเสี่ยงสูง

สาเหตุจากทำงานในที่สูง 3 ประเภทหลัก



1 ปัจจัยเสี่ยง

โครงสร้างที่ใช้ยื่นทำงานเสียหายหรือไม่มั่นคง

มาตรการป้องกัน

- ติดตั้งที่ครอบ(ชั้นบันได)นิรภัยบนหลังคา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุตกจากที่สูง เนื่องจากวัสดุเสียหาย
- ติดตั้งราวกันตก, ตาข่ายป้องกันการตก เป็นต้น ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการตก และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น สายรัดนิรภัย

2 ปัจจัยเสี่ยง

ไม่ได้ติดตั้งราวกันตกหรือซ้ารูด

มาตรการป้องกัน

- ติดตั้งราวกันตกในบริเวณที่เสี่ยงต่อการตก
- หากการติดตั้งราวกันตกทำได้ยาก ให้ติดตั้งตาข่ายป้องกันการตกและอุปกรณ์ยึดสายรัดนิรภัย และสวมใส่สายรัดนิรภัย

3 ปัจจัยเสี่ยง

ติดตั้งเชือกหรืออุปกรณ์ยึดนั่งร้านแบบแขวนไม่ดี

มาตรการป้องกัน

- ผูกเชือกกับจุดยึดที่แข็งแรงอย่างน้อยสองจุด และใช้ความยาวที่ถึงพื้น
- ติดตั้งเชือกนิรภัยแนวตั้งแยกต่างหากและยึดสายรัดนิรภัย