

SIF Serious Injury & Fatality

طلب زیادہ خطرے کا کام/صورت حال اور حادثے کا باعث بننے والے عوامل جو مہلک حادثات کا سبب بن سکتے ہیں

SIF مہلک حادثے کا باعث بننے والے

زیادہ خطرے کے عوامل

3 - بڑی غیر معمولی [مرمت/بحالی] کے کام


3 اٹھائے گئے سامان کے لیے ناقص سپورٹس -

3.9%



2 قریب موجود سامان کی حرکات کو پہچاننے میں ناکامی -

4.5%



1 کارکنوں کے علاوہ دیگر ملازمین کا سامان چلانا -

11.1%



1 کارکنوں کے علاوہ دیگر ملازمین کو اس کام کے لئے استعمال کیا جانا

1 خطرے والا عامل

← لاکنگ ڈیوائس کی نشاندہی اور معائنے کی کارروائی ظاہر کرنا تاکہ مزدوروں کے علاوہ دیگر ملازمین آلات کو اپنے طور پر نہ چلا سکیں (LOTO)

← پیداواری اور انتظامی شعبوں کے درمیان مرمت/بحالی کے شیڈول کا تبادلہ

احتیاطی تدابیر

2 قریبی سامان کی نقل و حرکت کو پہچاننے میں ناکامی

2 خطرے والا عامل

← سامان سنبھالنے سے قبل مزدوروں کی جانب سے بلیک اسپاٹ کے راستوں کی تصدیق کے بعد آپریشن کرنا

← ر آلات کے آپریشن کے دوران قریبی کارکنوں کی شناخت کے لئے وارننگ لائٹ اور الارم کی تنصیب / آپریشن

احتیاطی تدابیر

3 اٹھائے گئے سامان کے لیے ناقص سپورٹس

3 خطرے والا عامل

← اٹھائے گئے سامان کو اچانک نیچے گرنے سے بچانے کے لیے سیفٹی بلاک اور وہیل بلاک کی تنصیب

← کرین اور لیور پلر کے ذریعے سامان کے لیے اضافی سپورٹس فراہم کرنا

احتیاطی تدابیر